

BAUMFAELL- UND ERSATZLISTE 2017, Postleitzahlenkreis 4055

Baum-Nr	Art	Umfang	Standort	Begründung	Ersatzpflanzung
BS006818	Pinus nigra (Schwarzkiefer)	150 cm	Badweglein, in der Nähe (16m) von Belforterstr. 135	Gefahr durch Krankheit u./o Schadorganismen (Baumschutzgesetz §6a); Pilzbefall, Sphaeropsis sapinea	Quercus robur (Stiel-Eiche); Badweglein; Frühjahr 2018; --
BS006822	Pinus nigra (Schwarzkiefer)	134 cm	Badweglein, in der Nähe (29m) von Roggenburgstr. 21	Gefahr durch Krankheit u./o Schadorganismen (Baumschutzgesetz §6a); Pilzbefall, Sphaeropsis sapinea	Quercus robur (Stiel-Eiche); Badweglein; Frühjahr 2018; --
BS006823	Pinus nigra (Schwarzkiefer)	134 cm	Badweglein, in der Nähe (22m) von Roggenburgstr. 29	Gefahr durch Krankheit u./o Schadorganismen (Baumschutzgesetz §6a); Pilzbefall, Sphaeropsis sapinea	Betula pendula (Hängebirke / Weiss- oder Sandbirke); Badweglein; Frühjahr 2018; --
BS006824	Pinus nigra (Schwarzkiefer)	148 cm	Badweglein, in der Nähe (24m) von Roggenburgstr. 29	Gefahr durch Krankheit u./o Schadorganismen (Baumschutzgesetz §6a); Pilzbefall, Sphaeropsis sapinea	Betula pendula (Hängebirke / Weiss- oder Sandbirke); Badweglein; Frühjahr 2018; --
BS004653	Tilia x euchlora (Krim-Linde)	116 cm	Belforterstrasse, in der Nähe (43m) von Belforterstr. 135	Gefahr durch Absterben (Baumschutzgesetz §6a); Absterbend, drohende Astabbrüche	Tilia x euchlora (Krim-Linde); Gleicher Standort; ; Ersatz nach Projektabschluss
BS004654	Tilia x euchlora (Krim-Linde)	127 cm	Belforterstrasse Keine Details	Gefahr durch Absterben (Baumschutzgesetz §6a); Absterbend, drohende Astabbrüche	Tilia x euchlora (Krim-Linde); Gleicher Standort; ; Ersatz nach Projektabschluss
BS000727	Tilia x euchlora (Krim-Linde)	142 cm	Burgfelderstrasse, in der Nähe (10m) von Burgfelderstr. 206	Gefahr durch Absterben (Baumschutzgesetz §6a); Absterbend	Tilia x euchlora (Krim-Linde); Gleicher Standort; Frühjahr 2018; --
BS004612	Aesculus hippocastanum (Gemeine Rosskastanie)	208 cm	Strassburgerallee, in der Nähe (15m) von Strassburgerallee 68	Gefahr durch Absterben (Baumschutzgesetz §6a); Faulstelle im Kronenbereich, drohende Astabbrüche.	Aesculus hippocastanum "Baumannii" (Gefülltblühende Rosskastanie); Gleicher Standort; Frühjahr 2018; --